

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

Подпись

Ф. И. О.

« 24 » августа 2017 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «21» августа 2017 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики и консультирования Самарской области» Ставропольское отделение
(полное юридическое наименование объекта)

445032 Самарская область г. Тольятти, бульвар Кулибина, д. 2, т. 37-65-65, E-mail: rnp-re-stavut@yandex.ru

Петрова Лариса Петровна – руководитель учреждения

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта - г. Тольятти, Самарской области

2. Ведомственная принадлежность - Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

3. Вид деятельности - социальное обслуживание
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организации временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - областная

5. Объем предоставляемых услуг - среднее количество посетителей в день – 20 чел., общая вместимость – 6 рабочих мест
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта – нежилое помещение жилого дома. S=75,9 м.кв.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов - 1 центральный вход, 1 эвакуационный.

8. Год постройки - 1974 г.

9. Год последней реконструкции - 201 ____ г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	троллейбус № 13,14, маршрут такси № 73, 99, 100, 137, 305, 314, 328 остановка «Аптека»; автобус № 18, 24, маршрут Такси № 114, 118, 169, 171, 214, 311 остановка «Бульвар Кулибина»	
Наличие переходов на пути следования от остановки	Есть	
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	с пандусом	нет
Внеуличные переходы	с пандемиником	нет
Тактильные указатели		нет
Перепады высоты на пути движения	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)		-			
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	-	К, О		$\geq 0,9$ м
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, готовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	-	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	-	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С		

	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	
	Покрывтие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	-	К, О, С	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,1м	К	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройке в пределах прямой видимости;	$\geq 1,2$ м	2,1м	К	
	Для обеспечения возможности разбега через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м			
	Указатели направления движения	наличие	Нет	К, Г	
	Отражение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	Есть	С	
	Места отдыха	наличие	Нет	К, О	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О	
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	
	Съезд с тротуара на проезжую часть:				
	Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К	
	Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К	
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К	
	Открытая лестница		Нет		
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С	

Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С	
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С	
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С	
Крайевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м	-	О, С	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С	
Пандус на рельефе		Нет		
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 - 0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м	-	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	-	К, О	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О	
Разворотные площадки:		-		
- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	

- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) центральный вход

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая и величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые меры по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	1,3 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	$1,6 \times 2,25 \text{ м}$	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	Есть	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Есть	К, О, С		
	Переменный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С		
	Навес	наличие	Есть	К, О		
	Водоотвод	наличие	Нет	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	Нет	К		
	Информация об объекте	наличие	Есть	Г		
	Лестница наружная	наличие	Есть			

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Есть	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	Нет	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	Нет	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,85	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0,04 м	О, С	
Пандус наружный	наличие	Нет		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	
Разворотные площадки:		-		
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О	

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С		
Тамбур	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5-1,8) x 2 м	-	К		
Габариты: глубина X ширина					
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0,8 м	К, О		
- высота порога наружного, внутреннегo	$\leq 0,014$ м	Н 0,1 В 0,015	К		

2.1 ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной центральный выход

	2	3	4	5	6	7
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки	м		1,3 м	К		
Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или 1,5 x 1,85 м		1,6 x 2,25 м	К		
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м		-	К		
Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см	наличие	Есть	Есть	К, О, С		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Есть	Есть	К, О, С		
Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	-	К, О, С		
Навес	наличие	Есть	Есть	К, О		
Водоотвод	наличие	Нет	Нет	К, О, С		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	Нет	Нет	К		
Информация об объекте	наличие	Есть	Есть	Г		

Лестница наружная	наличие	Есть	О, С	
Поверхности покрытия должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Есть	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	Нет	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	Нет	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,85	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0,04 м	О, С	
Пандус наружный	наличие	Нет		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	
Разворотные площадки:		-		
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	

	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К		
	Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С		
	Тамбур		Нет			
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3$ x $1,5$ м При реконструкции (1,5-1,8) x 2 м	-	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,18 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	Н 0,12 м В 0,08 м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая и величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		Нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		

Пандус внутренних к лестнице на уровень 1-го этажа							
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К				
Уклон	$\leq 8\%$	-	К				
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К				
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	-	К				
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О				
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К				
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О				
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К				
Пандус переносной	наличие	-	К				
Подъемник для инвалидов:		-					
- стационарный	наличие	-	К				
- мобильный	наличие	-	К				
Коридоры/холлы							
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	0,8-1,65 м	К				
Разворотные площадки	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	1,5 х $1,5$ м	К				
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Нет	К, Г				
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г				
Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С				
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г				
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	Г				
Тактильная схема	наличие	Нет	С				
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Есть	К, О, С, Г				
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	4 места	О				
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	1 место	К				

Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	Нет	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Нет	С		
Лестница, перепад высот на этажах (в коридорах)		Нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	-	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
Пандус внутренний на этаже		Нет			
Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
Уклон	≤ 8 %	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
Рельфная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:					
- на высоте	наличие	-	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С		
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			

	Лифт пассажирский и грузовой	наличие	-	-			
	Кабина:		-	-			
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$	-	К			
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95 \text{ м}$	-	К			
	- Поручни	наличие	-	О			
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С			
	Знак доступности	наличие	-	К			
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-				

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		Нет			
	Высота рабочей поверхности	$0,8 - 1,1 \text{ м}$	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,88 м	К		
	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	Нет	К		
	Информация тактильная	наличие	Нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	1,2 м	К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0,03-0,07 м	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,5 x 1,5 м	К		

Стол с высотой рабочей поверхности

0,6-0,8 м

0,76 м

К, О

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	Нет	5		
	Знак доступности помещения	наличие	-	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	Открытие дверей	наружное	-			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ошущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	-	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8$ x 1,65 м	-	К		
	- опорные поручни	наличие	-	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	-	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К		
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2$ x 2,25 м	-			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К		
	• ручки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30$ x 0,85 м	-	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м	-	К, О		

	Писсуар располагать на высоте от пола	наличие	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9$ х $1,5$ м		-	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\leq 0,48$ х $0,85$ м		-	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитаду, ошущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		-	С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие		-	К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Есть	К, О, Г, С		
	Написан:	наличие	Есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,2-1,74 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,07 м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	Есть	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	Нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	Нет	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		

маркировка кабинетов приема со стороны ручки на кнопках управления лифта	наличие	-	С	
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	
Текстовые телефоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	
Звуковой маяк у входа (динамики с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	-	Г, С	
Малотабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	

7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей, выполняющую предупредительную функцию, на расстоянии 0,8м до объекта, шириной 0,5-0,6м.

Входная группа. Выполнить расширение входной площадки с установкой пандуса. Выполнить водоотвод. Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем сверху и внизу шириной 0,6м, произвести контрастную маркировку крайних ступеней. Выполнить понижение порога наружного до 0,014м. Заменить существующую информацию об учреждении с использованием контрастного цвета шрифта и самой вывески. Установить знаки доступности.

Пути движения на объекте. Заменить визуальную информацию на более контрастную. Установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы. Нанести контрастную напольную маркировку перед дверными проемами. Установить пиктограммы (доступность, вход, выход).

Зона оказания услуги. Заменить визуальную информацию на более контрастную с заменой шрифта не менее 0,025.

Санитарно-бытовые помещения. Санитарно-бытовые помещения для посетителей отсутствуют.

Средства информации и телекоммуникации. Разместить информацию (надписи и иная текстовая и графическая информация) выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

«Представитель рабочей группы»

Татьяна Степановна Сергеева
(должность)
инженер-технический сотрудник МСЭ ДС СПб СО
Сергеева Т.С. (подпись) (фамилия, и.о.)

Представитель организации

Евгений Александрович Заряев
(должность)
Заряев Е.А. (подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« » _____ 201 г.

Дата заполнения

« » _____ 2017 г.

Приложения

1. План-схема на 1 листе.
2. Фотографии отдельных функциональных зон.

Принятые сокращения категорий лиц с ограниченными жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)