

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

К.Ю. Кириенко

(подпись)

« 05 » 12 20 17 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 0/4 от « 05 » 12 2017 г.

государственное казенное учреждение Самарской области «Центр диагностики и консультирования Самарской области» (ГКУ СО «ЦДиКСО»)

Самарское отделение

(полное юридическое наименование объекта)

443081, Самарская область, город Самара, ул. Стара-Загора, дом 113А тел./факс 951-24-00, gprnc@samtel.ru

Петрова Лариса Петровна, директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта Самарская область, город Самара

2. Ведомственная принадлежность Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

3. Вид деятельности социальное обслуживание

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 45 посетителей в день

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Встроенное. Учреждение занимает I этаж в двухэтажном здании. Базовый материал несущих конструкций – бетон.

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов один вход в помещения отделения для доступа к зоне оказания услуг

8. Год постройки 1977г.

9. Год последней реконструкции нет.

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	400 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы: № 47, 38, 37, 70, 23; троллейбусы: № 20, 19, 17, 13. Остановка «10 ^{ый} микрорайон»	
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть, <u>нет</u>	
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией есть, <u>нет</u>	
Нерегулируемые переходы	с пандусом есть, <u>нет</u>	
Внеуличные переходы	с подъемником есть, <u>нет</u>	
Тактильные указатели	есть, <u>нет</u>	
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	
Открытые лестницы	есть, <u>нет</u>	
Поручни на лестницах	есть, <u>нет</u>	
	Съезды с уклоном более 10%	есть, <u>нет</u>
	Пандусы с уклоном более 8%	есть, <u>нет</u>
	Поручни на пандусах	есть, <u>нет</u>

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)					
	1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,1 м	К, О	реконструкция	Рядом с калиткой

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г	установка	
	1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
	Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	6 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м		К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	-	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	-	С	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	-	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	установка	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	0,020 м	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	0,05 м	К, С, О		есть въездные ворота

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Места отдыха**	наличие	-	К, О	создание	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - <u>отсутствует</u>						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
1.4. Открытая лестница - <u>отсутствует</u>						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м		О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8-0,9$ м		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующее завершение поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
1.5. Пандус на рельефе - отсутствует						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующее завершение поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		О, С		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	1 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	2,43 x 3,03 1,5 x 4,2	К		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	+	К, О, С		
	Навес	наличие	+	К, О	-	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	+	К, О, С	-	
	Информация об объекте	наличие	-	Г	установка тактильной со шрифтом Брайля	
	Система вызова помощи	наличие	-	К	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	+	О, С	-	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем	0,6 м	-	С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	вверху и внизу тактильной полосы					
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	установка	Поручень имеется с одной стороны
	высота поручней	0,9 м		О, С		
	нетравмирующее завершение поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	-	О, С	-	Ширина лестницы менее 4 м
2.3. Пандус наружный - <u>отсутствует</u>						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	установка	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К	установка	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, замена, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К			
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О			
	нетравмирующее завершение поручней	наличие		К, О			
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		К, О			
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:						
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м		К			
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 м		К			
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м		К			
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м		К			
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О			
	Нескользящее покрытие	наличие		К, О			
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К			
	Звуковой маяк у входа**	наличие	-	С	установка		
	Световой маяк у входа**	наличие	-	Г	установка		
	2.4. Тамбур						
	Габариты(глубина x ширина)	≥ 2,3 x 1,5 м, при реконструкции –	2,25 x 2,93	К	-		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие (1,5-1,8) x 2 м	Р	К, О	-	
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	1 м	К, О	реконструкция	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – $< 0,014$ м, общая высота – $\leq 0,028$ м	Наружный – 0,04 м Внутренний – 0,1 м	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	С	установка	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа - <u>отсутствует</u>						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующее завершение поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - <u>отсутствует</u>						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующиезавершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		К		
	мобильный	наличие		К		
	3.3. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,4 м	К	-	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	3,0 x 2,4 м	К	-	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	-	К, О	установка	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	+	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	-	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	-	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	-	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	-	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	+	О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	+	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	-	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	-	О, С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	-	С	установка	
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) - <u>отсутствует</u>					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		
	на высоте	0,9 м		О		
	нетравмирующие/завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
	3.5. Пандус внутренний на этаже - <u>отсутствует</u>					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки вниз, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) - <u>отсутствует</u>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	0,6 м		С		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
	вверху и внизу (ширина 0,3 м)						
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С			
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С			
	на высоте	0,9 м		О, С			
	нетравмирующее завершение поручней	наличие		О, С			
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м		О, С			
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие		С			
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие		С			
	Лестница №___ (вкладка при наличии других лестниц)						
	3.7. Лифт пассажирский - отсутствует						
	Кабина:						
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – $\geq 1,5$ x 1,7 м, для действующих объектов – $\geq 1,1$ x 1,4 м		К			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	ширина дверного проема	при новом строительстве – $\geq 0,95$ м, для действующих объектов – $\geq 0,8$ м		К		
	Зеркало**	наличие		К		
	Поручни**	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок - <u>отсутствует</u>						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м		К		
4.2. Обслуживание в кабинете № 33						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,8	К	реконструкция	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота порога	отсутствие	-	К, О		
	Информация тактильная	наличие	-	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м		К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,5	О	-	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	реконструкция	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	+	К, О		
Обслуживание в кабинете № 31						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,8	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	-	К, О	-	
	Информация тактильная	наличие	-	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м		К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	реконструкция	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	+	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № <u> </u> - <u>отсутствует</u>						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № <u> </u> (примерочная, переговорная, cabina телефона) - <u>отсутствует</u>						
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м		К		
	Место для сидения**	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) - <u>отсутствует</u>						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
5. Санитарно-бытовые помещения						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
	5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	+	Г	-		
	5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	-	К, О, С	реконструкция		
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	установка		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	установка		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,7 м	К, О	реконструкция		
	Направление открывания дверей	наружное	+	К	-		
	Кабины для инвалидов:		-				
	количество кабин	> 1 шт.		К, О			
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О			
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С			
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С			
	Унитаз:						
	опорные поручни	наличие	+	К, О	-		
	откидные поручни**	наличие	+	К	-		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	-	К	реконструкция		
	крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	установка		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	+	К, О	-	
	опорный поручень	наличие	-	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	+	К, О	-	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие		К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	0,8 x 1,0 м	К	реконструкция	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	-	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	реконструкция	
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
	опорный поручень	наличие		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С	установка	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации	наличие	+	К, О, Г, С	-	
	Надписи:	наличие	+	К, О, Г, С	-	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,7 м	К, О, Г, С	-	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,05 м	К, О, Г, С	замена	
	освещенность	наличие	+	К, О, Г, С	-	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации	наличие	-	С	установка	
	предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:					
	высота размещения	1,3-1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые	наличие	-	Г	не требуется	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	(не менее 1 шт.)				
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	-	С, Г	не требуется	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	не требуется	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	-	Г		
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г	установка	

7. Выводы

Обследовав объект и изучив его технические характеристики на предмет доступности МГН, ему присваивается группа доступности – ДП-И (Г, У), ДУ (О, С), ВНД-К.

Территория прилегающая к объекту: Необходимо расширение калитки до 1,2м. требуется установка информации об объекте, указателей направления движения, тактильной полосы перед съездом, перед лестницей и перед препятствием на тротуаре. Выполнить реконструкцию бордюров и бортовых камней в местах пешеходного движения. Создать места отдыха. Оборудовать парковочное место для инвалидов со

